




**FORNO PE 08 Meccanico - 380V 3N~**

| * | CODICE   | DESCRIZIONE            |
|---|----------|------------------------|
| 1 | 50001340 | TAPPO SCARICO CAMERA   |
| 1 | 50001590 | VITE PER VENTOLA       |
| 1 | 50001600 | RONDELLA PER VENTOLA   |
| 4 | 50001770 | PIEDINO                |
| 1 | 50002180 | RUBINETTO A SFERA      |
| 1 | 50102860 | ELETTROVALVOLA         |
| 2 | 50103110 | SCROCCHETTI            |
| 4 | 50103120 | MANOPOLA               |
| 6 | 50303150 | RESISTENZA             |
| 1 | 50304011 | REGOLATORE ENERGIA     |
| 1 | 50304020 | COMMUTATORE            |
| 1 | 50304031 | TERMOSTATO             |
| 1 | 50304092 | TERMOST. DI SICUREZZA  |
| 1 | 50304190 | MAGNETOTERMICO         |
| 3 | 50304251 | TELERUTTORE            |
| 2 | 50304510 | PORTALAMPADA           |
| 2 | 50304520 | LAMPADA                |
| 1 | 50304530 | MICROPORTA             |
| 1 | 50304580 | TIMER                  |
| 1 | 50304610 | TERMOMETRO             |
| 4 | 50304630 | LAMPADA SPIA           |
| 1 | 50304720 | MORSETTIERA            |
| 1 | 50304780 | FUSIBILE               |
| 1 | 50305050 | TRASFORMAT. LAMPADA    |
| 1 | 50405510 | MOTORE                 |
| 1 | 50405710 | VENTOLA                |
| 1 | 50505823 | GUARNIZIONE CRISTALLO  |
| 1 | 50505890 | GUARNIZIONE MOTORE     |
| 1 | 50505930 | GUARNIZ. TAPPO SCARICO |
| 1 | 50505951 | GUARNIZIONE PORTA      |
| 1 | 50606220 | CRISTALLO PORTA        |
| 1 | 50606790 | FILTRO PER SCARICO     |
| 1 | 50708710 | TARGA                  |

\* N° PEZZI PER MODELLO

NOTA: Nell'ordinare parti di ricambio quali motori, termostatori e termici, precisare collegamento voltaggio e frequenza dell'apparecchiatura in questione. Precisare inoltre il N° di matricola indicato sulla targhetta caratteristiche.

**A RICHIESTA**

**2 VEL. 380 V 3 ~ CAMBIO POTENZA**

|   |          |                        |
|---|----------|------------------------|
| 1 | 50304170 | MAGNETOTERMICO         |
| 1 | 50304190 | MAGNETOTERMICO         |
| 1 | 50304251 | TELER. CAMBIO POTENZA  |
| 1 | 50304471 | COMMUTAT. DI VELOCITÀ  |
| 1 | 50304650 | DEVIAT. CAMBIO POTENZA |
| 1 | 50405530 | MOTORE                 |
| 1 | 50708980 | QUADRANTE 2 VELOCITÀ   |

**2 VEL. 220 V 3 ~ CAMBIO POTENZA**

|   |          |                        |
|---|----------|------------------------|
| 1 | 50304190 | MAGNETOTERMICO         |
| 1 | 50304200 | MAGNETOTERMICO         |
| 1 | 50304251 | TELER. CAMBIO POTENZA  |
| 1 | 50304471 | COMMUTAT. DI VELOCITÀ  |
| 1 | 50304650 | DEVIAT. CAMBIO POTENZA |
| 1 | 50405500 | MOTORE                 |
| 1 | 50708980 | QUADRANTE 2 VELOCITÀ   |

**2 VEL. 380 V 3 ~**

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 1 | 50304170 | MAGNETOTERMICO        |
| 1 | 50304190 | MAGNETOTERMICO        |
| 1 | 50304471 | COMMUTAT. DI VELOCITÀ |
| 1 | 50405530 | MOTORE                |
| 1 | 50708980 | QUADRANTE 2 VELOCITÀ  |

**2 VEL. 220 V 3 ~**

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 1 | 50304190 | MAGNETOTERMICO        |
| 1 | 50304200 | MAGNETOTERMICO        |
| 1 | 50304471 | COMMUTAT. DI VELOCITÀ |
| 1 | 50405500 | MOTORE                |
| 1 | 50708980 | QUADRANTE 2 VELOCITÀ  |